

Accessoires

**Diversifiés et adaptables aux  
besoins de l'utilisateur**



**MW 1100 / MW 1100S:**

- Sacoches de transport pour ceinture
- Adaptateur pour voiture

**MW 1150:**

- Imprimante à transfert thermique P 1150
- Sonde de température Pt100
- Sonde externe de température à infrarouge
- Kit de prises pour sortie analogue 4-20 mA
- Entonnoir, brosses, cuvettes de récupération
- Gobelet de rechange pour le capteur



#### MW 4300 / MW 4310:

- Entonnoir, brosses, cuvettes de récupération
- Gobelet de recharge pour le capteur
- Téléaffichage analogue
- Logiciel de PC TEWS Moisture View ©

#### MW 4200 / MW 4260 / MW 4270:

- Modem pour télémaintenance
- Sonde de température à infrarouge
- Téléaffichage analogue
- Terminal de commande et d'affichage
- Logiciel de PC TEWS Moisture View ©