

Accessori

Vasto assortimento orientato all'utente



MW 1100 / MW 1100S:

- Borsa con cintura
- O batteria di una macchina

MW 1150:

- Stampante termica P 1150
- Sonda di temperatura Pt100
- Sonda di temperatura infrarosso esterno
- Set da presa per uscita analogica 4-20 mA
- Imbuto, spazzole, vaschette di raccolta
- Coppa sostitutiva per sensori



MW 4300 / MW 4310:

- Imbuto, spazzole, vaschette di raccolta
- Coppa sostitutiva per sensori
- Visualizzazione analogica a distanza
- Software per PC TEWS Moisture View ©

MW 4200 / MW 4260 / MW 4270:

- Modem per manutenzione a distanza
- Sonda della temperatura infrarosso
- Visualizzazione analogica a distanza
- Terminale di visualizzazione e comando
- Software per PC TEWS Moisture View ©