

## Dodatkowe wyposażenie



### MW 1100 / MW 1100S:

- osłaniająca torba
- kabel do zasilania w pojazdach

### MW 1150:

- drukarka termotransferowa P 1150
- czujnik temperatury Pt100
- zewnętrzny czujnik temperatury w podczerwieni
- zestaw łączników do wyjścia analogowego 4-20mA
- zbiorniki, szczotki, naczynia
- zapasowe lejki do czujników lejkowych

