

Accessoires

**Diversifiés et adaptables aux  
besoins de l'utilisateur**



**MW 1100 / MW 1100S:**

- Sacochette de transport pour ceinture
- Adaptateur pour voiture

**MW 1150:**

- Imprimante à transfert thermique P 1150
- Sonde de température Pt100
- Sonde externe de température à infrarouge
- Kit de prises pour sortie analogue 4-20 mA
- Entonnoir, brosses, cuvettes de récupération
- Gobelet de rechange pour le capteur

